

Índice

Interpretación de planos en sol (UF1640)

1 Simbología en soldadura

| | |
|---|----|
| 1.1 Tipos de soldaduras..... | 8 |
| 1.2 Posiciones de soldeo | 13 |
| 1.3 Tipos de uniones | 15 |
| 1.4 Preparación de bordes..... | 16 |
| 1.5 Normas que regulan la simbolización en soldadura..... | 18 |
| 1.6 Partes de un símbolo de soldadura..... | 19 |
| 1.7 Significado y localización de los elementos de un símbolo de soldadura..... | 19 |
| 1.8 Tipos y simbolización de los procesos de soldadura..... | 20 |
| 1.9 Símbolos básicos de soldadura..... | 22 |
| 1.10 Símbolos suplementarios | 24 |
| 1.11 Símbolos de acabado | 24 |
| 1.12 Posición de los símbolos en los dibujos..... | 25 |
| 1.13 Dimensiones de las soldaduras y su inscripción | 26 |
| 1.14 Normativa y simbolización de electrodos revestidos..... | 29 |
| 1.15 Aplicación práctica de interpretación de símbolos de soldadura | 36 |

2 Normativa empleada en los planos de soldadura y proyección térmica

| | |
|--|----|
| 2.1 Clasificación y características de los sistemas de representación gráfica..... | 38 |
| 2.2 Estudio de las vistas de un objeto en el dibujo | 42 |
| 2.3 Tipos de líneas empleadas en los planos. Denominación y aplicación | 48 |
| 2.4 Representación de cortes, secciones y roturas..... | 50 |
| 2.5 El acotado en el dibujo. Normas de acotado | 56 |

| | |
|---|----|
| 2.6 Escalas más usuales y uso del escalímetro..... | 66 |
| 2.7 Tolerancias | 69 |
| 2.8 Croquizado de las piezas..... | 78 |
| 2.9 Simbología empleada en los planos..... | 81 |
| 2.10 Tipos de formatos y cajetines en los planos..... | 81 |

3 Representación gráfica en soldadura y proyección térmica

| | |
|---|-----|
| 3.1 Representación de elementos normalizados | 86 |
| 3.2 Representación gráfica de perfiles | 100 |
| 3.3 Representación de materiales..... | 113 |
| 3.4 Representación de tratamientos térmicos y superficiales..... | 114 |
| 3.5 Lista de materiales | 124 |
| 3.6 Aplicación práctica de interpretación de planos de soldadura..... | 125 |